



Slovakia

TÜV SÜD Slovakia, s.r.o.
Pobočka Banská Bystrica
Lazovná 69
974 01 Banská Bystrica

tel.: 00421-48-4151825
fax.: 00421-48-4152293

ODBORNÉ STANOVISKO

Evidenčné číslo 1580/30/17/BT/OS/DOK

vydané oprávnenou právnickou osobou č. OPO-000001-07

Účel inšpekcie: **overenie plnenia požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci posudzovaním dokumentácie stavby a vydanie odborného stanoviska pre stavebné povolenie v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.**

Zákazník: **Aproving s.r.o.**
Svätoplukova 434/13, 979 01 Rimavská Sobota
Objednávka zo dňa: **05.05.2017**
Zákazka TÜV SÜD Slovakia s.r.o. č.: **1580/30/2017**

Posudzovaná dokumentácia stavby

Názov stavby: **Štítник OO PZ, rekonštrukcia objektu**
Investor: **Ministerstvo vnútra SR**
Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava
Zodpovedný projektant: **Ing. Roman Vaňo**
Umiestnenie stavby: **k. ú. Štítnik**

Ako špecifikácie pre vykonanie inšpekcie boli použité nasledujúce normy a predpisy:

Inšpekčný postup oprávnenej právnickej osoby TÜV SÜD Slovakia s.r.o. č. Q-057, návod č. N-Q-057/1/1 a špecifikácia inšpekcie podľa platných právnych predpisov.

a táto predložená dokumentácia:

- Súhrnná a sprievodná technická správa
- Celková situácia stavby
- Stavebný objekt: SO – 01 Obvodové oddelenie PZ Štítnik
- Architektonicko – stavebná časť
- Protipožiarna bezpečnosť stavby
- Statický posudok
- Vykurovanie
- Zdravotechnika
- Vzduchotechnika
- Elektroinštalácia

Pri inšpekcii vykonanej dňa 18.08.2017 boli zistené nasledovné nedostatky:

1. Strecha nie je vybavená zachytávačmi zosúvajúceho sa snehu podľa § 26 ods. 6 vyhl. MŽP SR č. 532/2002 Z. z., čo nie je v súlade s § 9 písm. b) bod 1 a bod 8 vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z. z.
2. Z projektovej dokumentácie nie je možné posúdiť navrhované interiérové schody (chýba popis a kóty) podľa STN 73 4130, čo nie je v súlade s § 9 ods. 1 písm. b) bod 1, 8 a písm. e) vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z. z.
3. Z projektovej dokumentácie nie je možné posúdiť navrhované interiérové zábradlia (chýba popis a kóty) podľa STN 74 3305 v nadväznosti na § 27 ods. 7 a § 28 vyhl. MŽP SR č. 532/2002 Z. z., čo nie je v súlade s § 9 písm. b) bod 1, 8 a písm. e) vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z. z.
4. Navrhované zábradlia (držadlá) ZB1 a ZB2 nepresahujú rampu a schody najmenej 150 mm, čo nie je v súlade s príl. 1 ods.1.3.2 vyhl. MŽP SR č. 532/2002 Z. z., čo nie je v súlade s § 9 písm. b) bod 1, 8 vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z. z.
5. V projektovej dokumentácii nie je správne navrhnuté vypínanie elektrickej energie počas požiaru podľa čl. 4.3 STN 92 0203, čo nie je v súlade s § 9 písm. b) bod 2 vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z. z.

Na základe posúdenia projektovej dokumentácie stavby v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov vydávame toto

odborné stanovisko:

Projektová dokumentácia **spĺňa** požiadavky bezpečnosti technických zariadení po odstránení nedostatkov uvedených v bodoch 1 až 5.

Odborné stanovisko je vydané pre účely stavebného povolenia.

Uvedené nedostatky nebránia vydaniu stavebného povolenia.

Upozornenie:

- Predložený protokol o určení vonkajších vplyvov je nepodpísaný.
- V schémach nie sú uvedené dimenzie káblov, prírodný kábel do RS1 nie je označený, neoznačené káblové trasy a dimenzie káblov, návrh pospájania v budove a pod.
- Pri realizácii stavebných prác sa musia podrobnejšie určiť zásady technických, organizačných prípadne ďalších opatrení na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa vyhl. MPSVR SR č. 147/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Poznámka:

TÚV SÚD Slovakia s.r.o. môže vykonať inšpekciu podľa STN EN ISO/IEC 17020:2012 posúdením súladu vyhotovenia stavby a technických zariadení, ktoré sú v nej inštalované, alebo namontované, s požiadavkami bezpečnosti technických zariadení (v príslušnej etape výstavby – technický dozor stavieb).

Vyššie uvedené odborné stanovisko platí za týchto podmienok:

Nedostatky a upozornenia budú odstránené ku dňu kolaudácie stavby a budú dodržiavané všeobecné záväzné právne predpisy.

Výsledky inšpekcie podané v tomto odbornom stanovisku sa vzťahujú len k posudzovanej dokumentácii. Odborné stanovisko nie je možné bez súhlasu TÜV SÜD Slovakia s.r.o. a zákazníka rozmnožovať inak než vcelku.

V Banskej Bystrici, dňa 18.08.2017

inšpektor TÜV SÜD Slovakia s.r.o.:

Ing. Eva Vaňková

zástupca vedúceho pobočky TÜV SÜD Slovakia s.r.o.: Ing. Ján Stacho



Na vedomie: Inšpektorát práce Košice
Vybavuje: Ing. Eva Vaňková (STA), Ing. Roman John (TZ), Ing. Ján Jeleň (EZ)