

Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves

so sídlom Novoveská 17/A, 843 10 Bratislava

IČO: 00 603 392, DIČ: 20 20 91 91 09

VYSVETLENIA Č. 1

Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska podľa ustanovení § 112 a nasl. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

REKONŠTRUKCIA VIACÚČELOVEJ VODNEJ NÁDRŽE

V zmysle § 113 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytujeme nasledujúce vysvetlenia:

1. Otázka:

V PD výkresová časť, (príloha D.3) je uvedený typ odvodňovacieho žlabu TBM-Q 200/800, vo výkaze výmer 01-1-stavebné úpravy -pol. č. 42 (Tvárnica priekopová a melioračná, žľabovka betónová TBM 1-103, rozmer 500x1025x80/100 mm). Uchádzačovi nie je jasné, ktorý typ odv. žľabu môže oceniť.

Otázka : Odstráni verejný objednávateľ chyby vo výkaze výmer?

ODPOVEĎ:

Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzači v tomto prípade ocenili typ, ktorý je uvedený vo výkaze výmer, t.j. TBM 1-103, rozmer 500x1025x80/100 mm.

2. Otázka:

V PD výkresová časť, (príloha OC KONŠTRUKCIE - PRÍSTAVISKO 1 a 2) je v pôdoryse počet kompozit. hranolov 13 ks .

Vo výkaze výmer: 01-31-Plošina :

(položka rozp.č.8 -Montáž a dodávka podkladového hranola 3,00m – 9 ks = 27 m2), nemá byť merná jednotka v m2, ale v sume 3m*13 =39 bm?

(položka rozp. č. 7-Montáž a dodávka drevoplastových kompozitných podláh, dosky 150 x 25 x 5000 – 20 ks), nemá byť merná jednotka v m² , ale v sume 5m*20 ks =100 bm?

Otázka : Odstráni verejný objednávateľ chyby vo výkaze výmer?

ODPOVEĎ:

Verejný obstarávateľ uvádza, že pri položke č. 7 a č. 8 má byť správne jednotka bm, ako uvádza aj záujemca v žiadosti o vysvetlenie.

Pri položke č. 8 - „Montáž a dodávka podkladového hranola 3,00m – 9 ks“ má byť správne „Montáž a dodávka podkladového hranola 3,00m – 13 ks“. Správne množstvo je potom 39 bm.

Nakoľko bunky výkazu výmeru sú zabezpečené a verejný obstarávateľ nevie opraviť výkaz výmer bez súčinnosti projektanta, požadujeme, aby uchádzači ocenili položky č. 7 a č. 8 nasledovne:

					Množstvo	Jednotková cena	Cena celkom
7	K	763750200/p	Montáž a dodávka drevoplastových kompozitných podláh, dosky 150 x 25 x 5000 – 20 ks	bm	100,000		
8	K	763750200/p1	Montáž a dodávka podkladového hranola 3,00 – 13 ks	bm	39,000		

s tým, že oprava textu v týchto bunkách sa uskutoční pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom.

3. Otázka:

Uchádzačovi nie je jasné vo výkaze výmer 01-5-POV je uvedené :

pol.č.25 (Geotextília polypropylénová Tatrax GTX N PP 300, šírka 1,75-3,5 m, dĺžka 90 m, hrúbka 2,7 mm, netkaná, MIVA) 60m²

pol.č 24. (Zriadenie vrstvy z geotextílie s presahom, so skl. nad 1:5 do 1:1,5 , šírky geotextílie do 3 m) 300 m² nadväzuje na pol.č.25 .

Otázka : Opraví verejný obstarávateľ množstvo na geotextíliu (pol.č.25) na 300m²*1,1 (min. stratné) = 330 m² ?

ODPOVEĎ:

Nakoľko bunky výkazu výmeru sú zabezpečené a verejný obstarávateľ nevie opraviť výkaz výmer bez súčinnosti projektanta, požadujeme, aby uchádzači ocenili položku č. 24 nasledovne:

					Množstvo	Jednotková cena	Cena celkom
24	K	457971121	Zriadenie vrstvy z geotextílie s presahom, so skl. nad 1:5 do 1:1,5 , šírky geotextílie do 3 m	m ²	330,000		

s tým, že oprava textu v týchto bunkách sa uskutoční pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom.

4. Otázka:

Uchádzačovi nie je jasné vo výkaze výmer 01-5-POV je uvedené :

pol.č.30 (Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL AQUALPAST 805/V, hr. 1 mm, pre izoláciu záhradných jazierok, rybníkov, iných vodných plôch, FATRA IZOLFA) 57,5m2

pol.č 29. (Zhotovenie jazierkovej izolácie položením voľne)150 m2 nadväzuje na pol.č.30 .

Otázka : Opraví verejný obstarávateľ množstvo na hydr. fóliu (pol.č.30) na 150m2*1,15 (min. stratné) = 172,5 m2 ?

ODPOVEĎ:

Nakoľko bunky výkazu výmeru sú zabezpečené a verejný obstarávateľ nevie opraviť výkaz výmer bez súčinnosti projektanta, požadujeme, aby uchádzači ocenili položku č. 24 nasledovne:

					Množstvo	Jednotková cena	Cena celkom
30	M	283220003300	Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL AQUALPAST 805/V, hr. 1 mm, pre izoláciu záhradných jazierok, rybníkov, iných vodných plôch, FATRA IZOLFA	m2	172,500		

s tým, že oprava textu v týchto bunkách sa uskutoční pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom.

5. Otázka:

Uchádzačovi nie je jasný výkaz výmer : 01-4-P Múr a opravy betónových konštrukcií :

v pol.č.6 a v pol. č.7 nie je uvedená hrúbka sanačnej malty (hrubej a jemnej)

Otázka : S akou hrúbkou sanačných mált objednávatel' uvažuje pri sanácii jestvujúcich bet. konštrukcií v pol. výkazu výmer?

ODPOVEĎ:

Rozpis uvedených položiek "01-4 Múr a opravy betónových konštrukcií" sa nachádza v časti STATICKÝ POSUDOK, D.8 Betónové konštrukcie objektov nádrže, str. 12, kap. 4. Metodika rekonštrukčných prác.

V Devínskej Novej Vsi, dňa 28.09.2020.