



E.I.C.Engineering inspection company s.r.o.

E.I.C. - Inšpekčný orgán typu A



Reg. No. 282/I-030

ODBORNÉ STANOVISKO

S2013/02930/EIC IO/SA

**k projektovej dokumentácii stavby
s technickým zariadením vydané podľa §18 odst.5 zákona
č. 124/2006 Z.z. v platnom znení**

Vydáva EIC - inšpekčný orgán typu „A“, v zmysle STN EN ISO/IEC 17020:2012 a udeleného oprávnenia NIP č. OPO 000002/07 podľa §14 ods.1 písm. d) zákona 124/2006 Z.z. v platnom znení

EIC - inšpekčný orgán typu „A“, posúdil projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie:

Žiadateľ o vydanie OS: **AIS-PO, s.r.o., Šarišská č. 1, 080 01 Prešov**
Názov stavby: **Logistická základňa pre krízové situácie Malý Šariš, rekonštrukcia striech**
Investor: **Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava**
Zodpovedný projektant: **Ing. Miroslav Ochotnický**
Umiestnenie stavby: **K. ú. Malý Šariš**

Po posúdení predloženej dokumentácie v zmysle §18 ods.5 a § 14 ods.1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, E.I.C. s.r.o. vydáva

odborné stanovisko :

- I) Projektová dokumentácia spĺňa požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane bezpečnosti technických zariadení po odstránení nedostatkov uvedených v bodoch č. 2.1.
- II) Odborné stanovisko je vydané pre účely stavebného povolenia.
- III) Zistené nedostatky nebránia vydaniu stavebného povolenia.

V Prešove dňa: 11.12.2013

Ing. Július Priputen
vedúci EIC - inšpekčného orgánu



Ing. Bohuslav Fendrych
riaditeľ spoločnosti EIC s.r.o.

E.I.C.Engineering inspection company s.r.o. Volgogradská 8921/13; 080 01 Prešov



1. Predložená dokumentácia a doklady:
 - 1.1 Sprievodná správa
 - 1.2 Súhrnná technická správa
 - 1.3 Prejektové energetické hodnotenie
 - 1.4 Protokol o určení prostredia
 - 1.5 Koordinačná situácia
 - 1.6 Dokumentácia stavebných objektov a inžinierskych sietí
 - SO 01 a SO 02 – Sklad materiálov
 - - ASR
 - - Statika
 - - ELI
 - SO 06 – Garáže pre malé a stredné vozidlá
 - - ASR
 - - Statika
 - - ELI
 - SO 07 – Garáže pre nákladné vozidlá
 - - ASR
 - - Statika
 - - ELI
 - SO 08 – Vrátnica + byt
 - - ASR
 - - Statika
 - - ELI
2. Z hľadiska bezpečnosti technických zariadení boli zistené nasledovné nedostatky:
 - 2.1. V súhrnnej technickej správe :
 - Odst. 6. Spôsob zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci – citujete už neplatnú vyhlášku č. 374/1990 Z.z.
3. Dokumentácia bola posúdená podľa týchto predpisov:

Zákon 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, Vyhl. 453/2000 Z. z., Vyhl. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov
4. Upozornenie na plnenie požiadaviek iných predpisov:
 - 4.1 Termín a miesto kolaudácie je potrebné písomne oznámiť miestne príslušnému inšpektorátu práce.
 - 4.2 Inšpekčný výkon bol vykonaný v plnom rozsahu podľa pracovného postupu č.PP/IO/SA/02/13
 - 4.3 Inšpekčný orgán EIC IO môže vykonať inšpekciu podľa STN EN ISO/IEC 17020:2012 posúdením súladu vyhotovenia stavby (v príslušnej etape výstavby) a technických zariadení, ktoré sú v nej inštalované alebo namontované s požiadavkami bezpečnosti technických zariadení (predkolaudačné inšpekcie).

Posúdenie projektovej dokumentácie vykonali : Ing. Paľo, Ing. Katuščák

Dňa: 11.12.2013

Co:IP Ministerstvo vnútra SR
Sekcia riadenia ľudských zdrojov
Odbor riadenia služobného pomeru – inšpekcia práce
Pribinova 2
812 72 Bratislava